

Gemeinde Reichenbach an der Fils
Brückenprüfung nach DIN 1076
Zustandsübersicht

Stand: Mai 2015

Zustandsschlüssel

Farbkennung	Kommentar
sehr gut	Bauwerk in sehr gutem Zustand. Kein Handlungsbedarf.
gut	Bauwerk in guten Zustand. Geringer Handlungsbedarf.
befriedigend	Bauwerk mit leichten Mängeln. Überwachung erforderlich / Sanierungsbedarf
ausreichend	Bauwerk mit deutlichen Mängeln. Sanierungsbedarf.
mangelhaft	Bauwerk mit großen Mängeln. Dringender Sanierungsbedarf.
zerstört	Bauwerk zerstört.Sperrung prüfen!

Bauwerk	Bezeichnung	Zustand
Fi001	Fa. Ziegler und Fa. Nagel	mangelhaft
Fi002	Alte Filsbrücke, bei Heinrich Otto Str. 1	Prüfung 2015
Fi004	Otto Munz Steg	mangelhaft
HTB001	Rohrdurchlass Hannestobelbach	mangelhaft
LUE001	Fischaufstieg Lützelbach	mangelhaft
LUE003	Fürstenstr. / Neuwiesenstr.	gut
LUE004	Karlstraße	mangelhaft
LUE005	bei alter Schulturnhalle	mangelhaft
LUE006	Fußweg Lützelbachstr. & Turnverein	Neubau geplant
LUE007	Höhe Schützenhaus	Neubau geplant
LUE008	Hinterer Lützelbach, Flrst 1642/1	mangelhaft
LUE009	Hinterer Lützelbach, Schanbach	mangelhaft
PRO001	Steinackerstraße bei Kreisverkehr	ausreichend
PRO002	bei alter Hegenloherstraße	zerstört
RE001	Einmündung Reichenbach in die Fils	mangelhaft
Re005	Fürßtenstraße hinterm Rathaus	ausreichend
Re006	Hinter Hauptstraße 27	gut
RE007	Straßenbrücke Karlstraße	mangelhaft
RE008	Fußgängerbrücke Brunnenplatz	mangelhaft
RE009	Straßenbrücke Kirchstraße	ohne Bewertung
RE010	Verbindung Kirchstr. - Schorndofer Str.	Neubau geplant
Re011	Gerberbrücke	ohne Bewertung
Re013	Schorndofer Str, Höhe Talweg	mangelhaft
Re014	Schorndorfer Str. bei Flurstück 896/1	zerstört
Tre001	Treppenanlage Haldenstr. - Talweg	mangelhaft
Tre002	Treppenanlage Weinbergstraße	befriedigend