



Um eine bessere Übersicht über die Entwicklung der Risse in den Feldbereich des Otto-Munz-Stegs zu bekommen, werden nachfolgend die Risse in tabellarischer Form dargestellt. Veränderungen zum letzten Monitoringbericht wurden gelb hervorgehoben. Ebenfalls wurde eine Spalte ergänzt die die prozentuale Schadenserweiterung, in Bezug auf die Rissweite, zum vorangegangenen Monitoringtermin darstellt. Schadenserweiterungen größer als 50 % wurden rot hervorgehoben.

Risstiefenmessung								
Feldbereich	Rissnummer	29.10.2020		12.01.2021		05.08.2021		
		Risstiefe [mm]	Rissbreite [mm]	Risstiefe [mm]	Rissbreite [mm]	Risstiefe [mm]	Rissbreite [mm]	Schadenserweiterung [%]
Fils	1	30	1,4	30	1,4	15	0,8	
	2	25	1,6	25	1,6	10	0,8	
	3	5	0,3	5	0,3	5	0,4	33
	4	5	0,3	10	0,3	5	0,4	33
	5	5	0,4	5	0,4	5	0,7	75
	6	15	0,6	15	0,6	15	0,6	
	7	15	1,2	15	1,2	15	0,9	
	8	5	0,4	5	0,4	15	0,8	100
	9	10	0,7	10	0,7	20	0,8	14
	10	5	0,5	5	0,5	10	0,9	80
	11	5	0,4	5	0,4	35	0,7	75
	12	5	0,4	5	0,4	10	0,7	75
	13	5	0,4	5	0,4	10	0,7	75
	14	5	0,5	5	0,5	20	0,8	60
	15	5	0,3	5	0,3	30	0,5	67
	16	5	0,5	5	0,5	5	0,5	
	17	5	0,4	5	0,4	20	0,6	50
	18	5	0,5	10	0,5	5	0,5	
	19	15	0,8	15	0,8	15	0,3	
B 10	1	5	1	5	1	15	1,2	20
	2	5	0,3	5	0,3	15	0,5	67
	3	10	0,7	10	0,7	10	0,7	
	4	5	0,5	5	0,5	20	1,0	100
	5	10	0,8	10	0,8	25	0,9	13
	6	5	0,5	5	0,5	30	0,8	60
	7	10	0,8	10	0,8	15	0,6	
	8	15	0,9	15	0,9	20	1,0	11
	9	10	0,6	10	0,6	20	1,2	100
	10	5	0,3	5	0,3	25	0,5	67
	11	10	1,2	10	1,2	30	1,0	
	12	10	1,4	10	1,4	10	0,8	
	13	5	0,7	10	0,7	10	0,5	
	14	10	1,4	10	1,4	10	0,5	
	15	10	1,4	10	1,4	15	1,0	
Filsstraße	1	5	0,3	5	0,3	30	0,6	100
	2	20	0,7	20	0,7	20	0,7	
	3	5	0,5	5	0,5	35	0,8	60
	4	5	0,8	5	0,8	25	1,6	100
	5	15	1,2	15	1,2	30	1,8	50
	6	5	0,3	5	0,3	5	0,3	
	7	20	0,7	20	0,7	5	0,4	
	8	5	0,3	5	0,3	10	0,6	100
	9	5	0,4	5	0,4	5	0,4	
	10	5	0,4	5	0,4	5	0,4	
	11	5	0,4	5	0,4	20	0,7	75
	12	10	1,2	10	1,2	30	2,0	67
	13	10	1,4	10	1,4	10	1,8	29
	14	5	0,7	5	0,7	5	1,0	43
	15	10	1,2	10	1,2	10	1,2	
16	10	1,4	10	1,4	10	1,4		
17	5	0,7	5	0,7	5	0,7		
18	10	1,2	10	1,2	40	1,4	17	
19	10	1,4	10	1,4	10	1,4		
20	5	0,7	5	0,7	5	0,7		

Rissnummer ist der Risskartierung zu entnehmen

Tabelle 4: Risstiefenmessung im Feldbereich