


Laufende Plan Nr.	1
Lage	Siegenbergstraße - Neuffenstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit		Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (1): 1 Übergangsbereich durch Hochbord nicht barrierefrei (siehe linkes oberes Bild)								

Laufende Plan Nr.	2
Lage	Neuffenstraße –Gehweg, Höhe Lichtensteinstraße
Verkehrsbereich	Fußgängerkreuzung, 2-teilig



Barrierefreiheit		Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (2): Umfahrungssperre am Kreuzungsbereich Für Rollatoren und Rollstühle nicht passierbar								

Laufende Plan Nr.	3
Lage	Fußweg parallel Lichtensteinstraße – bis Kreuzung Lichtensteinstraße
Verkehrsbereich	Fußgängerkreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen(3): -								

Laufende Plan Nr.	4
Lage	Fußweg parallel Lichtensteinstraße bis Siegenbergplatz
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (4): Barrierefreiheit wie bei Nr. 2 erwähnt beim Überweg über Siegenbergplatz eingeschränkt								

Laufende Plan Nr.	5
Lage	Fußweg parallel Siegenbergstraße oberhalb Garagen
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit		Beleuchtung		Gehwegzustand	
Anmerkungen (5): Zugang auf nördlicher Seite des Gehweges talwärts der Siegenbergstraße durch Hochbord eingeschränkt (siehe Nr. 1)					

Laufende Plan Nr.	6
Lage	Lichtensteinstraße Hochhäuser
Verkehrsbereich	Fußgängerkreuzung/Einmündung



Barrierefreiheit		Beleuchtung		Gehwegzustand	
Anmerkungen (6): Abgesenkter Bordsteinbereich weist zu hohen Anschlag und damit ungünstige Passierbarkeit für Rollatoren/Rollstühle auf.					

Laufende Plan Nr.	7
Lage	Siegenbergstraße – Siegenbergplatz
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (7): -								

Laufende Plan Nr.	7a
Lage	Verbindungsweg Siegenbergstraße – Neuffenstraße
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (7a): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau möglich.								

Laufende Plan Nr.	7b
Lage	Verbindungsweg Neuffenstraße – Albstraße
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (7b): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit ist gegeben. Bewertung entfällt aufgrund derzeitiger Treppenanlage.										

Laufende Plan Nr.	7c
Lage	Verbindungsweg Albstraße – Ziegelstraße
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (7c): Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse und angeordneter Treppenanlage nicht gegeben. Bewertung entfällt.										

Laufende Plan Nr.	8
Lage	Siegenbergstraße – Im Massau - Neuffenstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (8): -										

Laufende Plan Nr.	9
Lage	Siegenbergstraße - Albstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (9): -										

Laufende Plan Nr.	10
Lage	Fußweg Ziegelstraße
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (10): Anschluss an Ziegelstraße weist hohes Gefälle auf. Querneigungswechsel im Gehweg selbst.								

Laufende Plan Nr.	11
Lage	Siegenbergstraße – Am Schönblick
Verkehrsbereich	Einmündung




Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (11): Gefälle durch Topographie allgemein erschwerend.								

Laufende Plan Nr.	11a
Lage	Verbindungsweg Lehmgrubenstraße – Zeppelinstraße (Nord)
Verkehrsbereich	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (11a): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. barrierefreier Ausbau nicht möglich. Erneuerung Geländer 2016								

Laufende Plan Nr.	11b
Lage	Verbindungsweg Lehmgrubenstraße – Zeppelinstraße (Süd)
Verkehrsbereich	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (11b): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich. Beleuchtung durch LED 2016 verbessert.								

Laufende Plan Nr.	11c
Lage	Verbindungsweg Am Schönblick – Lehmgrubenstraße
Verkehrsbereich	Treppenanlage




Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (11c): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich. Zusätzlicher LED Mast seit 2016 (linkes Bild).								

Laufende Plan Nr.	11d
Lage	Verbindungsweg Zeppelinstraße – Neuwiesenstraße (Nord)
Verkehrsbereich	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (11d): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich.								

Laufende Plan Nr.	11e
Lage	Verbindungsweg Zeppelinstraße – Neuwiesenstraße (Süd)
Verkehrsbereich	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (11e): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich. Beleuchtung in 1 Abschnitt gering (linkes Bild)								

Laufende Plan Nr.	12
Lage	Siegenbergstraße – Hermannstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (12): Gefälle durch Topographie allgemein erschwerend.								

Laufende Plan Nr.	13
Lage	Siegenbergstraße – Lehmgrubenstraße
Verkehrsbereich	Einmündung & Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (13): Barrierefreier Ausbau des Übergangs im Jahr 2016. Gefälle durch Topographie allgemein erschwerend.										

Laufende Plan Nr.	14
Lage	Siegenbergstraße – Zeppelinstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (14): Gefälle durch Topographie allgemein erschwerend.										

Laufende Plan Nr.	15
Lage	Verbindungsweg Siegenbergstraße - Lützelbachstraße
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (15): Neubau im Jahr 2016								

Laufende Plan Nr.	16
Lage	Neuwiesenstraße bei alter Schulturnhalle
Verkehrsbereich	Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (16): -								

Laufende Plan Nr.	17
Lage	Neuwiesenstraße – Karlstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (17): -										

Laufende Plan Nr.	18
Lage	Neuwiesenstraße – Fürstenstraße
Verkehrsbereich	Fußgängerbrücke / Einmündung Gehweg auf Straße



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (18): -										

Laufende Plan Nr.	19
Lage	Fußweg Fürstenstraße
Verkehrsbereich	Gehwegübergang auf Brücke Neuwiesenstraße



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (19): -								

Laufende Plan Nr.	20
Lage	Karlstraße – Eberhardstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (20): -								

Laufende Plan Nr.	21
Lage	Karlstraße, Einmündung Brühlhallenparkplatz
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (21): Übergangsbereich durch Hochbord nicht barrierefrei (siehe unteres Bild links) Ausbau im Zuge NetzeBW Maßnahme 2016.								

Laufende Plan Nr.	22
Lage	Karlstraße - Christofstraße
Verkehrsbereich	Einmündung mit Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (22): Durch sehr schlechten Straßenzustand im Querungsbereich, ist Barrierefreiheit betroffen.								

Laufende Plan Nr.	23
Lage	Karlstraße – Schillerstraße – Paulinenstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung




Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (23): Überquerung von Grundstraße über Karlstraße auf westlicher Seite nicht möglich (siehe unteres Bild links).								

Laufende Plan Nr.	24
Lage	Fußweg Karlstraße zur Brunnenschule
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (24): -								

Laufende Plan Nr.	25
Lage	Karlstraße Verbindungsweg Reichenbachpark
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (25): Neubau 2014										

Laufende Plan Nr.	26
Lage	Schillerstraße - Fürstenstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung mit Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (26): Neubau 2015										

Laufende Plan Nr.	27
Lage	Fürstenstraße Verbindungsweg Reichenbachpark
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (27): Ausbau 2015										

Laufende Plan Nr.	28
Lage	Fürstenstraße – Grundstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (28): Keine Absenkung des Bordsteins im Bereich der Querung.										

Laufende Plan Nr.	29
Lage	Fürstenstraße – Christofstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (29): Abgesenkte Bereiche zum Teil leicht erhöht (siehe oberes Bild rechts, Rundbord)								

Laufende Plan Nr.	30
Lage	Christofstraße Verbindungsweg Katharinenstraße
Verkehrsbereich	Fußweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (30): Gehwegsneubau 2016								

Laufende Plan Nr.	31
Lage	Stuttgarter Straße – Christofstraße
Verkehrsbereich	Einmündung mit Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (31): -								

Laufende Plan Nr.	32
Lage	Stuttgarter Straße
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (32): Gehweg im allg. schlechten Zustand. Viele Ausplatzungen und Unebenheiten.								

Laufende Plan Nr.	33
Lage	Stuttgarter Straße - Ulmer Straße – Schillerstraße
Verkehrsbereich	Kreisverkehr mit Fußgängerüberwegen



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (33): Neubau 2014/15								

Laufende Plan Nr.	34
Lage	Stuttgarter Straße – Bahnhofstraße – Hauptstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung mit Fußgängerüberwegen



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (34): Neubau 2013								

Laufende Plan Nr.	35
Lage	Bahnhofstraße – Seestraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (35):								

Laufende Plan Nr.	36
Lage	Kreuzung Bahnhofstraße – Olgastraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (36): Neubau 2010								

Laufende Plan Nr.	37
Lage	Olgastraße
Verkehrsbereich	Gehweg, Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (37): Neubau 2011								

Laufende Plan Nr.	38
Lage	Bahnhofstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (38): Neubau 2010								

Laufende Plan Nr.	39
Lage	Bahnhofstraße – Olgastraße
Verkehrsbereich	Kreuzung Fußweg



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (39): Neubau 2010										

Laufende Plan Nr.	40
Lage	Olgastraße - Uhlandstraße
Verkehrsbereich	Fußgängerkreuzung, Einmündung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (40): -										

Laufende Plan Nr.	41
Lage	Blumenstraße - Olgastraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (41): -								

Laufende Plan Nr.	42
Lage	Blumenstraße - Ulmer Straße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (42): -								

Laufende Plan Nr.	43
Lage	Ulmer Straße - Heinrich-Otto-Straße (Saint Savine Brücke)
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (43): Radwegmarkierung abgenutzt								

Laufende Plan Nr.	44
Lage	Hauffstraße - Ulmer Straße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (44): -								

Laufende Plan Nr.	45
Lage	Ulmer Straße - Alte Hegenloher Straße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (45): Radwegmarkierung abgenutzt								

Laufende Plan Nr.	46
Lage	Blumenstraße - Marienstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (46): Gepflasterter Überweg, somit erschwert beim Befahren mit Rollator/Rollstuhl								

Laufende Plan Nr.	47
Lage	Blumenstraße - Wilhelmstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (47): -								

Laufende Plan Nr.	48
Lage	Blumenstraße - Friedrichstraße
Verkehrsbereich	Einmündung




Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (48): -								

Laufende Plan Nr.	49
Lage	Blumenstraße - Wagnerstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (49): Pflasterfläche im Bereich des Überwegs auf westlicher Seite								

Laufende Plan Nr.	50
Lage	Blumenstraße / Schorndorfer Straße / Weinbergstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (50): Überweg Einmündung Weinbergstraße auf östlicher Seite: Bordstein leicht erhöht (Bild oben rechts).								

Laufende Plan Nr.	51
Lage	Schorndorfer Straße - Bismarckstraße
Verkehrsbereich	Einmündung




Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (51): Abgesenkte Bordsteinbereiche geringfügig zu hoch									

Laufende Plan Nr.	52
Lage	Schorndorfer Straße - Mühlstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (52): -									

Laufende Plan Nr.	53
Lage	Schorndorfer Straße
Verkehrsbereich	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (53): Betonpflasteraufbau mit geringer Fugenausbildung								

Laufende Plan Nr.	54
Lage	Schorndorfer Straße - Hauptstraße
Verkehrsbereich	Einmündung/Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (54): Gehweg im Bereich der Absenkung (linkes Bild) leicht uneben								

Laufende Plan Nr.	55
Lage	Hauptstraße / Wilhelmstraße / Karlstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		

Anmerkungen (55):

Laufende Plan Nr.	56
Lage	Wilhelmstraße - Moltkestraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		

Anmerkungen (56): -

Laufende Plan Nr.	57
Lage	Wilhelmstraße - Bismarckstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand	
Anmerkungen (57): Abgesenkte Bordsteinbereiche etwas zu hoch								

Laufende Plan Nr.	58
Lage	Wilhelmstraße - Frühlingstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand	
Anmerkungen (58): Querung Wilhelmstraße über Frühlingstraße auf südlicher Seite nicht möglich. (Diese Stelle wird im Zuge einer NetzeBW Maßnahme dieses Jahr behoben)								

Laufende Plan Nr.	59
Lage	Marienstraße / Frühlingstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung einteilig



Barrierefreiheit		Beleuchtung		Gehwegzustand	
Anmerkungen (59): Nur Gehweg betreffend, erhöhte Querneigung					

Laufende Plan Nr.	60
Lage	Marienstraße - Bismarckstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit		Beleuchtung		Gehwegzustand	
Anmerkungen (60): Überquerung Marienstraße über Bismarckstraße bei Fahrschule Fahrion aufgrund fehlender Absenkung nicht möglich					

Laufende Plan Nr.	61
Lage	Marienstraße - Moltkestraße
Verkehrsbereich	Kreuzung vierteilig



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (61): -										

Laufende Plan Nr.	62
Lage	Wagnerstraße - Tulpenweg
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (62): -										

Laufende Plan Nr.	63
Lage	Hohenstauftenstraße / Fischerstraße / Wagnerstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (63): -								

Laufende Plan Nr.	64
Lage	Wagnerstraße / Weinbergstraße / Teckstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (64): Rundbord im Einmündungsbereich Wager- auf Weinbergstraße zu hoch im Anschlag (rechtes oberes Bild)								

Laufende Plan Nr.	65
Lage	Weinbergstraße Höhe Silcherstraße
Verkehrsbereich	Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (65): -								

Laufende Plan Nr.	66
Lage	Fußgängerüberweg Weinbergstraße (Höhe Silcherstraße)
Verkehrsbereich	Treppenanlage Weinbergstraße Richtung Schafhausweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (66): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich.								

Laufende Plan Nr.	67
Lage	Weinbergstraße - Silberstraße
Verkehrsbereich	Unterführung mit Treppenanlage und Rampe



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (67): Kinderwagenspur vorhanden, nicht geeignet für Rollatoren/Rollstühle. Keine Bewertung der Barrierefreiheit, da Treppenanlage aufgrund der Topographie nicht barrierefrei ausgebaut werden kann.								

Laufende Plan Nr.	68
Lage	Weinbergstraße / Steinäckerstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung 2-teilig



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (68): Abgesenkter Bordsteinbereich, siehe obere Bild links, mit leicht erhöhtem Anschlag								

Laufende Plan Nr.	69
Lage	Weinbergstraße Richtung Schafhausweg
Verkehrsbereich	Treppenanlage mit Rampe



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (69): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Dadurch entfällt Bewertung.								

Laufende Plan Nr.	70
Lage	Schafhausweg / Sandgrubenweg
Verkehrsbereich	



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (70): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

Laufende Plan Nr.	71
Lage	Rißhaldenweg - Schafhausweg
Verkehrsbereich	Treppenanlage mit Rampe




Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (71): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

Laufende Plan Nr.	72
Lage	Breslauer Straße / Schafhausweg
Verkehrsbereich	Treppenanlage mit Rampe



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (72): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

Laufende Plan Nr.	73
Lage	Breslauer Straße / Rißhaldenweg
Verkehrsbereich	Treppenanlage mit Rampe / Fußweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (73): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

Laufende Plan Nr.	74
Lage	Verbidnungsweg Weinbergstraße auf Rißhaldenweg
Verkehrsbereich	Treppenanlage / Fußweg



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (74): Keine Kinderwagenspur. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.										

Laufende Plan Nr.	75
Lage	Breslauer Straße bei Spielplatz
Verkehrsbereich	Treppenanlage



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (75): Keine Kinderwagenspur. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.										

Laufende Plan Nr.	76
Lage	Breslauer Straße / Danziger Straße
Verkehrsbereich	Treppenanlage mit Rampe



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (76): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt. Gehwegzustand partiell sehr schlecht mit Schlaglöchern.										

Laufende Plan Nr.	77
Lage	Breslauer Straße / Danziger Straße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (77): Keine Abgesenkten Gehwegbereiche.										

Laufende Plan Nr.	78
Lage	Danziger Straße / Weinbergstraße
Verkehrsbereich	Gehweg entlang Kurvenbereich



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (78): Nur Gehweg betreffend. Gehweg stark abfällig in Richtung Böschung (linkes Bild). Starke Längsrisse.										

Laufende Plan Nr.	79
Lage	Bergstraße / Schulstraße / Paulinenstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (79): -										

Laufende Plan Nr.	80
Lage	Bergstraße / Seidenstaße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (80): -										

Laufende Plan Nr.	81
Lage	Baltmannsweiler Straße / Bergstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit				Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (81): Befahrbarkeit mit Rollator/Rollstuhl durch Großpflaster leicht eingeschränkt.										

Laufende Plan Nr.	82
Lage	Baltmannsweiler Straße / Lützelbachstraße
Verkehrsbereich	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (82): -								

Laufende Plan Nr.	83
Lage	Hohenstufenstraße / Silcherstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung dreiteilig



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (83): Leicht erhöhter Absenkungsbereich.								

Laufende Plan Nr.	84
Lage	Teckstraße / Silcherstraße
Verkehrsbereich	Kreuzung / Fußgängerkreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (84): -								

Laufende Plan Nr.	85
Lage	Bahnhof
Verkehrsbereich	Fußgängerunterführung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (85): Nur Fußweg berücksichtigt, keine Kreuzungsbereiche und deshalb auch keine Bewertung der Barrierefreiheit. Beleuchtung im Zuge von Maßnahme 2016 bereits deutlich aufgewertet.								