

<b>Laufende Plan Nr.</b>	1
<b>Lage</b>	Siegenbergstraße - Neuffenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (1): 1 Übergangsbereich durch Hochbord nicht barrierefrei (siehe linkes oberes Bild)							

<b>Laufende Plan Nr.</b>	2
<b>Lage</b>	Neuffenstraße –Gehweg, Höhe Lichtensteinstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußgängerkreuzung, 2-teilig



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (2): Umfahrungssperre am Kreuzungsbereich Für Rollatoren und Rollstühle nicht passierbar							

<b>Laufende Plan Nr.</b>	3
<b>Lage</b>	Fußweg parallel Lichtensteinstraße – bis Kreuzung Lichtensteinstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußgängerkreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen(3): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	4
<b>Lage</b>	Fußweg parallel Lichtensteinstraße bis Siegenbergplatz
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (4): Barrierefreiheit wie bei Nr. 2 erwähnt beim Überweg über Siegenbergplatz eingeschränkt								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	5
<b>Lage</b>	Fußweg parallel Siegenbergstraße oberhalb Garagen
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
	■	■		■

Anmerkungen (5): Zugang auf nördlicher Seite des Gehweges talwärts der Siegenbergstraße durch Hochbord eingeschränkt (siehe Nr. 1)

<b>Laufende Plan Nr.</b>	6
<b>Lage</b>	Lichtensteinstraße Hochhäuser
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußgängerkreuzung/Einmündung



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
	■	■		■

Anmerkungen (6): Abgesenkter Bordsteinbereich weist zu hohen Anschlag und damit ungünstige Passierbarkeit für Rollatoren/Rollstühle auf.

<b>Laufende Plan Nr.</b>	7
<b>Lage</b>	Siegenbergstraße – Siegenbergplatz
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (7): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	7a
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Siegenbergstraße – Neuffenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (7a): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau möglich.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	7b
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Neuffenstraße – Albstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (7b): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit ist gegeben. Bewertung entfällt aufgrund derzeitiger Treppenanlage.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	7c
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Albstraße – Ziegelstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (7c): Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse und angeordneter Treppenanlage nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

Gehwegzustand: Straßenbeleuchtung/Randwegabsenkung, Stand 29.06.2016

<b>Laufende Plan Nr.</b>	8
<b>Lage</b>	Siegenbergstraße – Im Massau - Neuffenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (8): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	9
<b>Lage</b>	Siegenbergstraße - Albstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (9): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	10
<b>Lage</b>	Fußweg Ziegelstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand	

Anmerkungen (10): Anschluss an Ziegelstraße weist hohes Gefälle auf.  
Querneigungswechsel im Gehweg selbst.

<b>Laufende Plan Nr.</b>	11
<b>Lage</b>	Siegenbergstraße – Am Schönblick
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand	

Anmerkungen (11): Gefälle durch Topographie allgemein erschwerend.

<b>Laufende Plan Nr.</b>	11a
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Lehmgrubenstraße – Zeppelinstraße (Nord)
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (11a): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. barrierefreier Ausbau nicht möglich. Erneuerung Geländer 2016								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	11b
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Lehmgrubenstraße – Zeppelinstraße (Süd)
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (11b): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich. Beleuchtung durch LED 2016 verbessert.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	11c
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Am Schönblick – Lehmgrubenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand		

Anmerkungen (11c): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich. Zusätzlicher LED Mast seit 2016 (linkes Bild).


<b>Laufende Plan Nr.</b>	11d
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Zeppelinstraße – Neuwiesenstraße (Nord)
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand		

Anmerkungen (11d): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich.

<b>Laufende Plan Nr.</b>	11e
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Zeppelinstraße – Neuwiesenstraße (Süd)
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		

Anmerkungen (11e): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich. Beleuchtung in 1 Abschnitt gering (linkes Bild)

<b>Laufende Plan Nr.</b>	12
<b>Lage</b>	Siegenbergstraße – Hermannstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		

Anmerkungen (12): Gefälle durch Topographie allgemein erschwerend.

<b>Laufende Plan Nr.</b>	13
<b>Lage</b>	Siegenbergstraße – Lehmgrubenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung & Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (13): Barrierefreier Ausbau des Übergangs im Jahr 2016. Gefälle durch Topographie allgemein erschwerend.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	14
<b>Lage</b>	Siegenbergstraße – Zeppelinstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (14): Gefälle durch Topographie allgemein erschwerend.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	15
<b>Lage</b>	Verbindungsweg Siegenbergstraße - Lützelbachstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (15): Neubau im Jahr 2016								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	16
<b>Lage</b>	Neuwiesenstraße bei alter Schulturnhalle
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (16): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	17
<b>Lage</b>	Neuwiesenstraße – Karlstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (17): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	18
<b>Lage</b>	Neuwiesenstraße – Fürstenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußgängerbrücke / Einmündung Gehweg auf Straße



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (18): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	19
<b>Lage</b>	Fußweg Fürstenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehwegübergang auf Brücke Neuwiesenstraße



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (19): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	20
<b>Lage</b>	Karlstraße – Eberhardstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (20): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	21
<b>Lage</b>	Karlstraße, Einmündung Brühlhallenparkplatz
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand	
Anmerkungen (21): Übergangsbereich durch Hochbord nicht barrierefrei (siehe unteres Bild links) Ausbau im Zuge NetzeBW Maßnahme 2016.						

<b>Laufende Plan Nr.</b>	22
<b>Lage</b>	Karlstraße - Christofstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung mit Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand	
Anmerkungen (22): Durch sehr schlechten Straßenzustand im Querungsbereich, ist Barrierefreiheit betroffen.						

<b>Laufende Plan Nr.</b>	23
<b>Lage</b>	Karlstraße – Schillerstraße – Paulinenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>

Anmerkungen (23): Überquerung von Grundstraße über Karlstraße auf westlicher Seite nicht möglich (siehe unteres Bild links).

<b>Laufende Plan Nr.</b>	24
<b>Lage</b>	Fußweg Karlstraße zur Brunnenschule
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>

Anmerkungen (24): -

<b>Laufende Plan Nr.</b>	25
<b>Lage</b>	Karlstraße Verbindungsweg Reichenbachpark
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (25): Neubau 2014								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	26
<b>Lage</b>	Schillerstraße - Fürstenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung mit Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (26): Neubau 2015								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	27
<b>Lage</b>	Fürstenstraße Verbindungsweg Reichenbachpark
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (27): Ausbau 2015									

<b>Laufende Plan Nr.</b>	28
<b>Lage</b>	Fürstenstraße – Grundstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand		
Anmerkungen (28): Keine Absenkung des Bordsteins im Bereich der Querung.									

<b>Laufende Plan Nr.</b>	29
<b>Lage</b>	Fürstenstraße – Christofstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
	■	■		■

Anmerkungen (29): Abgesenkte Bereiche zum Teil leicht erhöht (siehe oberes Bild rechts, Rundbord)

<b>Laufende Plan Nr.</b>	30
<b>Lage</b>	Christofstraße Verbindungsweg Katharinenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußweg



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
■		■		■

Anmerkungen (30): Gehwegsneubau 2016

<b>Laufende Plan Nr.</b>	31
<b>Lage</b>	Stuttgarter Straße – Christofstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung mit Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand	
Anmerkungen (31): -						

<b>Laufende Plan Nr.</b>	32
<b>Lage</b>	Stuttgarter Straße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand	
Anmerkungen (32): Gehweg im allg. schlechten Zustand. Viele Ausplatzungen und Unebenheiten.						

<b>Laufende Plan Nr.</b>	33
<b>Lage</b>	Stuttgarter Straße - Ulmer Straße – Schillerstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreisverkehr mit Fußgängerüberwegen



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (33): Neubau 2014/15								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	34
<b>Lage</b>	Stuttgarter Straße – Bahnhofstraße – Hauptstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung mit Fußgängerüberwegen



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (34): Neubau 2013								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	35
<b>Lage</b>	Bahnhofstraße – Seestraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (35):								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	36
<b>Lage</b>	Kreuzung Bahnhofstraße – Olgastraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (36): Neubau 2010								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	37
<b>Lage</b>	Olgastraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg, Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand			
Anmerkungen (37): Neubau 2011									

<b>Laufende Plan Nr.</b>	38
<b>Lage</b>	Bahnhofstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand			
Anmerkungen (38): Neubau 2010									

<b>Laufende Plan Nr.</b>	39
<b>Lage</b>	Bahnhofstraße – Olgastraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung Fußweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (39): Neubau 2010								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	40
<b>Lage</b>	Olgastraße - Uhlandstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußgängerkreuzung, Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (40): -								

Gehwegzustand: Straßenbeleuchtung/Randwegabsenkung, Stand 29.06.2016

<b>Laufende Plan Nr.</b>	41
<b>Lage</b>	Blumenstraße - Olgastraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (41): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	42
<b>Lage</b>	Blumenstraße - Ulmer Straße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (42): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	43
<b>Lage</b>	Ulmer Straße - Heinrich-Otto-Straße (Saint Savine Brücke)
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (43): Radwegmarkierung abgenutzt								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	44
<b>Lage</b>	Hauffstraße - Ulmer Straße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (44): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	45
<b>Lage</b>	Ulmer Straße - Alte Hegenloher Straße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (45): Radwegmarkierung abgenutzt								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	46
<b>Lage</b>	Blumenstraße - Marienstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (46): Gepflasterter Überweg, somit erschwert beim Befahren mit Rollator/Rollstuhl								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	47
<b>Lage</b>	Blumenstraße - Wilhelmstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (47): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	48
<b>Lage</b>	Blumenstraße - Friedrichstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (48): -								


<b>Laufende Plan Nr.</b>	49
<b>Lage</b>	Blumenstraße - Wagnerstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
	■	■		■

Anmerkungen (49): Pflasterfläche im Bereich des Überwegs auf westlicher Seite

<b>Laufende Plan Nr.</b>	50
<b>Lage</b>	Blumenstraße / Schorndorfer Straße / Weinbergstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
■		■		■

Anmerkungen (50): Überweg Einmündung Weinbergstraße auf östlicher Seite: Bordstein leicht erhöht (Bild oben rechts).

<b>Laufende Plan Nr.</b>	51
<b>Lage</b>	Schorndorfer Straße - Bismarckstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand			
Anmerkungen (51): Abgesenkte Bordsteinbereiche geringfügig zu hoch										

<b>Laufende Plan Nr.</b>	52
<b>Lage</b>	Schorndorfer Straße - Mühlstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung				Gehwegzustand			
Anmerkungen (52): -										

<b>Laufende Plan Nr.</b>	53
<b>Lage</b>	Schorndorfer Straße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (53): Betonpflasteraufbau mit geringer Fugenausbildung								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	54
<b>Lage</b>	Schorndorfer Straße - Hauptstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung/Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (54): Gehweg im Bereich der Absenkung (linkes Bild) leicht uneben								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	55
<b>Lage</b>	Hauptstraße / Wilhelmstraße / Karlstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
	■	■		■
Anmerkungen (55):				

<b>Laufende Plan Nr.</b>	56
<b>Lage</b>	Wilhelmstraße - Moltkestraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
■		■		■
Anmerkungen (56): -				

<b>Laufende Plan Nr.</b>	57
<b>Lage</b>	Wilhelmstraße - Bismarckstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand	
	■	■				■
Anmerkungen (57): Abgesenkte Bordsteinbereiche etwas zu hoch						

<b>Laufende Plan Nr.</b>	58
<b>Lage</b>	Wilhelmstraße - Frühlingstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand	
	■	■				■
Anmerkungen (58): Querung Wilhelmstraße über Frühlingstraße auf südlicher Seite nicht möglich. (Diese Stelle wird im Zuge einer NetzeBW Maßnahme dieses Jahr behoben)						

<b>Laufende Plan Nr.</b>	59
<b>Lage</b>	Marienstraße / Frühlingstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung einteilig



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
	■	■		■
Anmerkungen (59): Nur Gehweg betreffend, erhöhte Querneigung				

<b>Laufende Plan Nr.</b>	60
<b>Lage</b>	Marienstraße - Bismarckstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



<b>Barrierefreiheit</b>		<b>Beleuchtung</b>		<b>Gehwegzustand</b>
	■	■		■
Anmerkungen (60): Überquerung Marienstraße über Bismarckstraße bei Fahrschule Fahrion aufgrund fehlender Absenkung nicht möglich				

<b>Laufende Plan Nr.</b>	61
<b>Lage</b>	Marienstraße - Moltkestraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung vierteilig



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (61): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	62
<b>Lage</b>	Wagnerstraße - Tulpenweg
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (62): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	63
<b>Lage</b>	Hohenstaufenstraße / Fischerstraße / Wagnerstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (63): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	64
<b>Lage</b>	Wagnerstraße / Weinbergstraße / Teckstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (64): Rundbord im Einmündungsbereich Wager- auf Weinbergstraße zu hoch im Anschlag (rechtes oberes Bild)								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	65
<b>Lage</b>	Weinbergstraße Höhe Silcherstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußgängerüberweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (65): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	66
<b>Lage</b>	Fußgängerüberweg Weinbergstraße (Höhe Silcherstraße)
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage Weinbergstraße Richtung Schafhausweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (66): Treppenanlage, daher nicht Barrierefrei und keine Wertung. Barrierefreier Ausbau nicht möglich.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	67
<b>Lage</b>	Weinbergstraße - Silberstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Unterführung mit Treppenanlage und Rampe



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (67): Kinderwagenspur vorhanden, nicht geeignet für Rollatoren/Rollstühle. Keine Bewertung der Barrierefreiheit, da Treppenanlage aufgrund der Topographie nicht barrierefrei ausgebaut werden kann.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	68
<b>Lage</b>	Weinbergstraße / Steinäckerstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung 2-teilig



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (68): Abgesenkter Bordsteinbereich, siehe obere Bild links, mit leicht erhöhtem Anschlag								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	69
<b>Lage</b>	Weinbergstraße Richtung Schafhausweg
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage mit Rampe



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (69): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Dadurch entfällt Bewertung.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	70
<b>Lage</b>	Schafhausweg / Sandgrubenweg
<b>Verkehrsbereich</b>	



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (70): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	71
<b>Lage</b>	Rißhaldenweg - Schafhausweg
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage mit Rampe




Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (71): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	72
<b>Lage</b>	Breslauer Straße / Schafhausweg
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage mit Rampe



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (72): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	73
<b>Lage</b>	Breslauer Straße / Rißhaldenweg
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage mit Rampe / Fußweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (73): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	74
<b>Lage</b>	Verbidnungsweg Weinbergstraße auf Rißhaldenweg
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage / Fußweg



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (74): Keine Kinderwagenspur. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	75
<b>Lage</b>	Breslauer Straße bei Spielplatz
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (75): Keine Kinderwagenspur. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	76
<b>Lage</b>	Breslauer Straße / Danziger Straße
<b>Verkehrsbereich</b>	Treppenanlage mit Rampe



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (76): Kinderwagenspur vorhanden. Ausbaufähigkeit aufgrund topographischer Verhältnisse nicht gegeben. Bewertung entfällt. Gehwegzustand partiell sehr schlecht mit Schlaglöchern.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	77
<b>Lage</b>	Breslauer Straße / Danziger Straße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (77): Keine Abgesenkten Gehwegbereiche.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	78
<b>Lage</b>	Danziger Straße / Weinbergstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Gehweg entlang Kurvenbereich



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (78): Nur Gehweg betreffend. Gehweg stark abfällig in Richtung Böschung (linkes Bild). Starke Längsrisse.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	79
<b>Lage</b>	Bergstraße / Schulstraße / Paulinenstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (79): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	80
<b>Lage</b>	Bergstraße / Seidenstaße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (80): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	81
<b>Lage</b>	Baltmannsweiler Straße / Bergstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (81): Befahrbarkeit mit Rollator/Rollstuhl durch Großpflaster leicht eingeschränkt.								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	82
<b>Lage</b>	Baltmannsweiler Straße / Lützelbachstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Einmündung



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (82): -							

<b>Laufende Plan Nr.</b>	83
<b>Lage</b>	Hohenstufenstraße / Silcherstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung dreiteilig



Barrierefreiheit		Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (83): Leicht erhöhter Absenkungsbereich.							

<b>Laufende Plan Nr.</b>	84
<b>Lage</b>	Teckstraße / Silcherstraße
<b>Verkehrsbereich</b>	Kreuzung / Fußgängerkreuzung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (84): -								

<b>Laufende Plan Nr.</b>	85
<b>Lage</b>	Bahnhof
<b>Verkehrsbereich</b>	Fußgängerunterführung



Barrierefreiheit			Beleuchtung			Gehwegzustand		
Anmerkungen (85): Nur Fußweg berücksichtigt, keine Kreuzungsbereiche und deshalb auch keine Bewertung der Barrierefreiheit. Beleuchtung im Zuge von Maßnahme 2016 bereits deutlich aufgewertet.								