

Station	Verbindungen/Tag	Gebietstyp	Anzahl Wildparker	Nr. Abstellanlage	Anzahl Stellplätze	Typ Anlage	Zustand	Überdachung	Auslastung in %	Nicht fahrbereit	Bemerkung
Reichenbach	26	V	0		38				20	0	Gut
				1	20	Anlehnbügel	+	nein	45	0	
				2	18	Anlehnbügel	++	ja	0	0	Neue Anlage, die noch nicht angenommen wird – soziale Kontrolle ist nicht gegeben.
Reichenbach an der Fils: Die Anzahl der Fahrradabstellanlagen ist ausreichend. Es fehlen Abstellmöglichkeiten für höherwertige Fahrräder.											